



Reforma Vertical para LA76932 y Familia



Sucede que se queda sin salida vertical por el pin17 pero el pulso en el pin 16 se halla perfecto.

Con el circuito aqui descripto es posible recuperar la excitacion al integrado de salida generalmente LA78040



TonatoTV		
Reforma Vertical para LA76932		
Aldo Tonato		21/04/2011