



MOD: CTV-5679/5950/5490
CHASIS: MC-97A

Les pièces de la partie ombrée possèdent d'importantes caractéristiques spéciales par rapport à la sécurité et avant de les remplacer, il est recommandé de lire le manuel de service. Ne modifier pas le récepteur car nous pourrions en endommager le système sécurisé.

P/N : 484-765A

