


SCOOTER ADLY 100
ENCENDIDO CDI



EN CASO DE BOBINA DE IGN DEFECTUOSA REEMPLAZAR POR UNA MOTOPAT
PARA CICLOMOTOR O SIMILAR DE CALIDAD RECONOCIDA