


Injeção Eletrônica e Ar Condicionado 89661-0D1## (ver tabela na página 137)

Pin-out do conector C da Unidade de controle do motor (lado chicote) (lado esquerdo da UCM)



Toyota

Etios
Hatch
X
1.3 16V

Etios
Hatch
XS
1.5 16V

Etios
Hatch
XLS
1.5 16V

Etios
Sedan
X
1.5 16V

Pino	Cor	Descrição
C01	PT/BR	Aterramento (ponto B1)
C02	PT	Painel de instrumentos (acoplado à J/B #2) pino F17
C04	VDcl	Painel de controle do ar condicionado pino 2 {solicitação}
C05	VI	Painel de instrumentos (acoplado à J/B #2) pino G13
C06	VDcl	Módulo de controle da direção elétrica pino B5
		Painel de instrumentos pino A01
		Tomada de diagnose pino 9
C07	BR	Módulo de controle do freio ABS pino 14
		Painel de instrumentos (acoplado à J/B #2) pino G18
		Tomada de diagnose pino 14 (CAN-L)
C08	PT	Módulo de controle do freio ABS pino 26
		Painel de instrumentos (acoplado à J/B #2) pino G19
		Tomada de diagnose pino 6 (CAN-H)

a reprodução - eventuais erros ou defeitos de fabricação favor comunicar vendas@cdiengenharia.com.br

