

## BOLETIN DE SERVICIO

**EQUIPO:** TV

**MARCA/MODELO /CHASIS:** PHILLIPS VARIOS MODELOS CHASIS L03.

**FALLA:** FUNCIONES NORMALES PERO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA APARECEN 3 LINEAS DE COLOR (AZUL VERDE ROJO) Y LA IMAGEN SE DOBLA APARECIENDO UNA PORCION DE CABEZA SOBRE LA MISMA. EN OCASIONES LA IMAGEN NO CUBRE TODA LA PANTALLA EN SENTIDO VERTICAL, APARECIENDO FRANJAS OSCURAS ARRIBA Y ABAJO.

**CHEQUEO:** TODOS LOS VOLTAJES OK EXCEPTO EL COLECTOR DE 7465 (9.8VCC CUANDO DEBE HABER 23VCC) **el modo de servicio no corrige este problema.**

SE CHECARON TODOS LOS CAPACITORES Y OK A EXCEPCION DE 2460 QUE DEBE SER DE 56-82NF (SEGÚN MODELO) HALLANDOSE QUE SOLO MEDIA MENOS DE 1000PF **al reemplazarse el TV funcionó perfectamente**

**SE ANEXA DIAGRAMA ESQUEMATICO DE LAS PARTES IMPLICADAS**

**Espero les sea de utilidad esta pequeña aportación de J. CONTRERAS E.**

**Vigilante2@hotmail.com**

Mono Carrier: Deflection



